



Ministerio de Educación
SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 11-98 ZONA 2, RESIDENCIALES VILLA LOBOS SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7007-45	FECHA:	31/03/2025



Foto 1. lavamanos jóvenes y señoritas



Foto 2 . Baño de señoritas



Foto 3: Baño de jóvenes



Foto 4: Baño de jóvenes



Foto 5: pasillo para ingreso de baños de jóvenes



Foto 6: ventana de baño de jóvenes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 11-98 ZONA 2, RESIDENCIALES VILLA LOBOS 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7007-45	FECHA:	31/03/2025



Foto: 7: Portón



Foto: 8: Dirección



Foto: 9: Dirección



Foto: 10: Baño señoritas



Foto: 11: Baño jóvenes



Foto: Dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

