

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 9 de Julio JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Las Ilusiones Lote 67, Manzana 2 Sector 4 Comunidad 9 de Julio Finca El Zarzal zona 4 Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7011-43	FECHA:	19/09/2025



Foto: 1. VENTANA Sustitución de Ventana de metal por pvc



Foto: 2. Pintura en muros exteriores e interiores (Impermeabilizante en muro, marquesina)



Foto: 3 15. MURO PERIMETRAL 15.1. Reparación de muro perimetral de block.



Foto: 4 21. REPARACION DE REPELO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) 21.1. Repello en muro 21.2. Cernido en muro



Foto: 5 21.4. Sellado de grietas y fisuras (en marquesina y/o alero)



Foto: 6 21.4. Sellado de grietas y fisuras (en marquesina y/o alero)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

APIC

Firma y sello del Presidente de la OPR



Yaneth Alegría

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

