

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Lic. Jose Domingo Sical J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 calle 1-39 zona 1 villa nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-8113-42	FECHA:	19/09/2025



Foto: 1 cambi de cananales



cambio de laminas en dos aulas y la colocación de cielo falso en todas las aulas



Foto: 3 mantenimiento y cambio de tornillos en las otras tres aulas



Foto: 4 limpieza, y verificacion del ingreso de agua por el lado de la direccion



Foto: 5 cambio de laminas transparentes en todo el corredor.



Foto: 6 elaboracion de ventana en la parte de arriba del porton.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

