



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MIRADOR DE SAN CRISTÓBAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA Q LOTE 467-B, 467-C, 480-A, 480-B, 480-C, COLONIA MIRADOR DE SAN CRISTÓBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-8481-43	FECHA:	19/05/2025



Foto: 1 Cambio de lámina y mantenimiento de estructura metálica por lámina quebrada y con gotera.



Foto: 2 Colocación de piso cerámico en el salón de Sexto Primaria.



Foto: 3 Colocación de piso cerámico antideslizante en baños de mujeres y hombres, también colocación de azulejo



Foto: 4 Cambio de tubería de sanitarios de mujeres y hombres también de pilas



Foto: 5 Modificación de baños de hombres y mujeres



Foto: 6 Instalación de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MIRADOR DE SAN CRISTÓBAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA Q LOTE 467-B, 467-C, 480-A, 480-B, 480-C, COLONIA MIRADOR DE SAN CRISTÓBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-8481-43	FECHA:	19/05/2025



Foto: 7 Cambio de canal en mal estado



Foto:8 Cambio de canal en mal estado

Foto: 9

Foto: 10

Foto: 11

Foto: 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

