



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3AV. LOTE 25 SECTOR 1-A COLONIA JERUSALÉN VILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-9852-43	FECHA:	22/10/2025



Foto: 1 ASI SE VE ACTUALMENTE EL TECHO DEL PORTÓN DE LA ESCUELA



Foto: 2 ACTUALMENTE ESTE ES EL PORTÓN DE LAMINA DE LA ESCUELA



Foto: ASI SE VEN LOS SANITARIOS ACTUALMENTE CON MACHAS QUE DEJO LA HUMEDAD.



Foto: 4 ACTUALEMTE LOS DEPOSITOS YA NO LLENAN Y LAS TAZAS DE LOS SANITARIOS ESTAN





Foto: 5 COLOCACION DE AZULEJO EN LAS PAREDES DE LOS SANITARIOS.




Foto: 6 COLOCACION DE AZULEJO EN LA PARED DE LA PILA Y EN EL LABAMOS DE FUERA-



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3AV. LOTE 25 SECTOR 1-A COLONIA JERUSALÉN VILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-9852-43	FECHA:	22/10/2025




Foto: 7 COLOCACION DE PISO ANTI DESLIZANTE EN LOS SANITARIOS.



Foto: 8 COLOCACION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN EL AREA DE PILA Y SANITARIOS.



Foto: 9 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS SANITARIOS INTERIOR Y EXTERIOR.




Foto: 10 CAMBIOS DE PASADORES INTERIOS Y EXTERIOR DE LOS SANITARIOS.



Foto: 11 ESPACIO DONDE SE COLOCARA EL TINACO EN LA TERRAZA DE LOS SANITARIOS.



Foto: 12 CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJES COMO DE AGUA POTABLE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3AV. LOTE 25 SECTOR 1-A COLONIA JERUSALÉN VILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-9852-43	FECHA:	22/10/2025




Foto: 13 PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE DIRECCION J.M.



Foto: 14 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DE DIRECCION Y MURO PERIMETRAL



Foto: 15 REPELOS DE PARED EXTERNA DE SANITARIO



Foto: 16 REPELO DE MURO PERIMETRA INTERNO

FOTO: 17 REPELO DE PARED EXTERNA

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

