

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0016-45	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: Sustitución de costaneras y lámina en área de cocina.



Foto 2: Reparación/Corrección del nivel de muro de 2.70m a 3.30m que integra un área de 19.5m2



Foto 3: Sustitución de ventanas por ventanería pvc + adecuación de puerta.



Foto 4: Reparación de red de drenaje y red de agua potable, implementación de fosa séptica.



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores. Exterior del módulo del ciclo básico.



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores. Interior de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeni Rubilia Canel Tunche
Firma y sello del Presidente de la OPF ALDEA EL ZAPOTE

Healy Emerita González Espinoza
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐





DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO EL ZAPOTE
ESTABLECIMIENTO:	01-16-0016-45	FECHA:	24/10/2025



Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores. Interior del área de cocina.



Foto 8: Pintura en muros interiores y exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeni Rubilia Canel Tunche
Yeni Rubilia Canel Tunche
Firma y sello del Presidente de la OPF



Healy Emérita González Espinoza
Healy Emérita González Espinoza
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

