

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0065-43	FECHA:	



Foto1: Fracción de cubierta de lamina



Foto 2: Fundición de losa ingreso posterior de la escuela



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico




Foto 5: Reparación de Cisterna




Foto 6: Reparación de tubería de Tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mari bel Mendez

Firma y sello del Presidente de la ORE



Melina B

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0065-43	FECHA:	



Foto1: Mantenimiento de pintura



Foto 2: Mantenimiento de pintura



Foto 3: Mantenimiento de pintura




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---