

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cumbre de Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 95, Caserio Cumbre de Guadalupe, Aldea Santa Rosita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0079-43	FECHA:	7/11/2025



Foto 1: Reparación de mesa de concreto con block tabique




Foto 2: Instalación de azulejo a una altura de 1.60m



Foto 3: Reparación de plancha artesanal




Foto 4: Mesa de concreto



Foto 5: Gabinete aereo



Foto 6: sustitución de cubierta de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrea Guzman Per

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cumbre de Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 95, Caserio Cumbre de Guadalupe, Aldea Santa Rosita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0079-43	FECHA:	7/11/2025



Foto1: colocacion de piso ceramico en el aula 2



Foto 2: instalacion de piso ceramico corredor



Foto 3: colocacion de azulejos en la pared interior de los baños



Foto 4: reparacion de puertas de las dos aulas.



Foto 5: Reparacion de puerta principal de los banos



Foto 6: Reparacion de puertas de baño de varones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrea Guzmán Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cumbre de Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 95, Caserio Cumbre de Guadalupe, Aldea Santa Rosita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0079-43	FECHA:	7/11/2025



Foto1: Reparacion de puerta de baño para niñas



Foto 2: mantenimiento de baranda de entrada de cocina.



Foto 3: colocacion de estructura para techo de dos aguas en trayectoria de gradas.



Foto 4: Pintado exterior de toda la escuela



Foto 5: Pintado de exteriores de aulas



Foto 6: Pintado de baños interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrea Guzmán Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

