

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM N. 1 VICTOR VICENTE TALOME TANCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2087-42	FECHA:	28/02/2025



Foto1: Reparación de puerta principal y de puertas de baños




Foto 2: Sustitución sanitarios y accesorios



Foto 3: Sustitución de azulejo en lavamanos y reparación de ventanas



Foto 4: Reparación y pintura de puerta de baños, sustitución de piso y colocación de azulejo



Foto 5: Cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 6: Reparación y ampliación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---