

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM N. 1 VICTOR VICENTE TALOME TANCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2107-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Cubierta de lámina y mantenimiento estructura de techo



Foto 2: Cubierta de lámina y mantenimiento estructura de techo



Foto 3: Cubierta de lámina y mantenimiento estructura de techo



Foto 4: Cubierta de lámina y mantenimiento estructura de techo



Foto 5: Cubierta de lámina y sustitución de estructura de techo




Foto 6: Cubierta de lámina y mantenimiento estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

