



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 760 LOS LLANOS, IRMA REYES SECAIDA DE GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA A POCITOS, LOTE 25 B, ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2112-43.	FECHA:	11/03/2025



PISO EN MAL ESTADO: PRESENTA GRIETAS Y AGUJEROS



BAJADAS DE AGUA PLUVIAL: REPARACIÓN Y LIMPIEZA



CAMBIO DE LAMINA Y COSTANERA DE MADERA POR GALVANIZADA: EN ÁREA DE COCINA DE LEÑA.



REMOZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ÁREA DE ENTRADA, ORIENTE DE LA ESCUELA.



REMOZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PARED EN AREA NORTE DE LA ESCUELA



REMOZAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN PADRE EN AREA OCCIDENTE DE LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rebeca Lisseth Palencia
Firma y sello del Presidente de la OPR
Escuela Oficial Rural Mixta No. 760

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA