

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2113-43	FECHA:	30/07/2025



FOTO 1: Cubierta de lámina, sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Servicios Sanitarios y Sus accesorios: Sustitución de inodoros en módulos de baños niños y niñas.



Foto 3: Puertas de metal: Fabricación e instalación de puertas de metal



Foto 4: Cubierta de lámina en área de cocina



Foto 5: Reparación o Sustitución de área de cocina: Ampliación del área de cocina, cambio de lugar de puerta de ingreso y persiana.




Foto 6: Puertas: Mantenimiento de puertas principales de baños, lijado, reajustes de nivelación, pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Isobel Lora

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

