

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN RAFAEL ALDEA EL JOCOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2115-43	FECHA:	19/06/2025



Foto 1: Cambio de estructura de techo en la cocina.



Foto 2: Cambio de piso cerámico antideslizante en toda la cocina y fundición de contrapiso.




Foto 3: Reparación y mejoramiento en puerta principal de cocina.




Foto 4: Levantado de paredes de block y mejoramiento de drenajes.



Foto 5: Readecuación e instalación eléctrica en area de cocina, iluminación y tomacorrientes.




Foto 6: Construcción de 3 mesones de concreto para preparar los alimentos de 2.50 de largo x 0.60 de ancho x 0.90 de altura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Verónica Rodas Urbina

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

