

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHIMECAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2120-42	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lamina y estructura de modulo de baños.



Foto 2: Sustrucción de cubierta de lamina y estructura de modulo de baños.



Foto 3 y 4: Sustrucción de servicios sanitarios e instalacion de azulejo y piso en modulo de servicios. + Instalacion de puertas en baño.



Foto 5: Pintura de en exterior e interior de modulo de salones+ instalacion de canal metalico y bajantes pluviales en modulo de salones.



Foto 6: Pintura de en exterior e interior de modulo de salones+ instalacion de canal metalico y bajantes pluviales en modulo de salones. 7).
Mantenimiento de puertas de baños.



Foto 6: Mantenimiento de puertas principales de salones, baños y bodegas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

