

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES AMERICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ª. Avenida 7-27 Zona 1 de Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2164-46	FECHA:	1/12/2025




Foto1: Servicios Sanitarios y sus Accesorios
 Cambio de reposadera



Foto 2: Servicios Sanitarios y sus Accesorios
 Sustitución de valvul de push par mingitorio marca Richford



Foto 3: Servicios Sanitarios y sus Accesorios
 Cambio de manguera de abasto



Foto 4: Servicios Sanitarios y sus Accesorios
 Cambio de lleva de globo 3/4 in red white




Foto 5: Piso
 Reparación de agujero




Foto 6: Servicios Sanitarios y sus Accesorios
 Cambio de Accesorios de lavamanos



Foto 7: Servicios Sanitarios y sus Accesorios
 Cambio de Accesorios de lavamanos



Foto 8: Servicios Sanitarios y sus Accesorios
 Cambio de Accesorios de lavamanos




Foto 9: Piso
Reparación goteras segundo nivel



Foto 10: Sanitarios y sus Accesorios
Humedad



Foto 11: Humedad



Foto 12: Ventanas
Sustitución de vidrios en mal estado de 3 ventanas existentes de salón de segundo nivel continuo a modulo de gradas, y mantenimiento limpieza de



Foto 13: Ventanas
Suministro e instalación de ventanas de PVC de primera calidad, color blanco (5.61 x 0.57 mts)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

