

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL JOCOTILLO NO.2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6031-42	FECHA:	29/09/2025




Foto 1: Reconstrucción del cableado eléctrico por levantado del techo.




Foto 2: Se realizará un levantado de pared de las aulas ya que están muy bajas siendo 50 mts.2 y se ampliará el paso para el otro módulo de la escuela.



Foto 3: Levantado de pared de las aulas ya que están muy bajas



Foto 4: Mantenimiento a la estructura metálica lijado y pintado.



Foto 5: Cambio de láminas de 533 mts.2 por levantamiento de pared



Foto 6: es necesario realizar el cambio de la lámina ya que se encuentra en mal estado tomando en cuenta que la estructura se ve en buenas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público