

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 695	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL EDÉN, LOTE 50 ZONA 2 ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6032-42	FECHA:	02/20/2025



Foto 1: Reparación de drenaje de aguas pluviales



Foto 2: Reparación de drenaje de aguas pluviales




Foto 3: Pintura de paredes de exteriores



Foto 4: Pintura de paredes de exteriores



Foto 5: Pintura de paredes de interiores.




Foto 6: Pintura de paredes de interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia E. Perez A



[Handwritten signature]

