



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	VILLA CANALES	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO NEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6035-42	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: sustitución de techo y estructura en cocina, reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Colocación de piso en cocina, sustitución de planchas e implementación de gabinetes y reparación de puerta y ventana



Foto 3: sustitución de planchas en cocina



Foto 4: colocación de hiladas de block en bodega y colocación de puerta de metal




Foto 5: Sustitución de ventanas de metal por pvc en aulas de sexto y segundo




Foto 6: Colocación de balcones en aulas de sexto y segundo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda R. G.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

