

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6433-43	FECHA:	7/16/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA, AREA DE SALON DE TERCERO PRIMARIA.



Foto 2: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA, AREA DE SALON DE PREPRIMARIA



Foto 3: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y DE ESTRUCTURA METALICA, AREA DE SALON DE COCINA Y PATIO DE PILA.



Foto 4: MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA.



Foto 5: FUNDICION DE BASE PARA PISO EN AREA DE PILAS E IMPLEMENTACION FOSA PARA DRENAJE DE PILA.



Foto 6: INSTALACION DE PISO EN AREA SALON DE PREPRIMARIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rina elizahk
Firma y sello del Presidente de la OPF

Rina elizahk
Firma y Sello Director Centro Educativo Público