

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATAMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CHICHIMECAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 1-65 ZONA 2 ALDEA CHICHIMECAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6436-43	FECHA:	18/06/2025



Foto 1: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y LAMINA TROQUELADA EN PATIO DE COCINA, 2; SUSTITUTUCION DE LAMINAS DEL FONDO EN SALONES DE CLASES.



Foto 3: REPARACION DE VANOS DE VENTANAS, E INSTALACION DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANA EN AREA DE SALON




Foto 5: MEJORAMIENTO EN AREA DE COCINA, INSTALACION DE PISO, AZULEJO E IMPLEMENTACION DE MUEBLES DE COCINA.



Foto 6: INSTALACION DE PISO EN TRES SALONES CLASES, 7; SUSTITUCION DE UNIDADES DE ELECTRICAS Y DE TOMACORRIENTES EN DISTINTAS AREAS.




Foto 6: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

