



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                   |                                |                              |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala         | MUNICIPIO:                     | Villa Canales                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Parcelamiento El Obrajuelo.. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-7330-42     | FECHA:                         |                              |



Foto1: Estructura y cubierta de Lamina



Foto 2: sustitución de Sanitarios



Foto 3: sustitución de puerta de aulas



Foto 4: Repocisión de puerta principal y reparación de portón de escuela



Foto 5: Reparación y sustitución de área de cocina




Foto 6: Mantenimiento de Balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la ORE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|