

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CARLOS HUMBERTO AGUIRRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8145-42	FECHA:	29/09/2025



Foto1: cernido en aula



Foto 2: reforzamiento en columnas más levantado de pared



Foto 3: cubierta de lámina modulo 1



Foto 4: cubierta de lámina modulo 2




Foto 5: estructura de techo



Foto 6: estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Señal Alicia de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

