

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 HECTOR ROLANDO MONTERROSO CHINCHILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a calle 1-96 Caserío la Virgen zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8316-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 1 Cocina: Cubierta de lamina, estructura de techo, canales y bajadas de agua,



Foto 2 Servicio Sanitarios y Accesorios: Sustitución de sanitarios en mal estado en área de niños y niñas



Foto 3: Servicio Sanitario: Sustitución de azulejo en area de mijitorio y lavamanos




Foto 4 Piso: Sustitución de piso en área de cocina y sanitarios de niños niñas



Foto 5 Cocina: Reparación y cambio de puerta de cocina
Reparación de área de cocina y reparación de sistema eléctrico



Foto 6 Cuneta: Sustitución de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 HECTOR ROLANDO MONTERROSO CHIINCHILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a calle 1-96 Caserio la Virgen zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8316-43	FECHA:	7/03/2025








Foto 7 Pintura en muros interior y exterior



Foto 8 Reparación de red de drenajes



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

