



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM No. 690 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 2-11 zona 1 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8674-42	FECHA:	29/09/2025



Foto1: Colocación de Azulejo



Foto 2: Colocación de muebles fundidos



Foto 3: Sustitución de Piso antideslizante



Foto 4: Colocación de fachaleta para mejor mantenimiento



Foto 5: Sustitución de Ventana a PVC



Foto 6: sustitución de Ventanas a PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana morales

Ana Elizabeth Morales Marroquín de Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mayra Leticia Salay Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM No. 690 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 2-11 zona 1 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8674-42	FECHA:	29/09/2025



Foto1: Acumulación de Agua sobre la Terraza



Foto 2: Bajada de agua Hinabilitada



Foto 3: Instalación de una Campana para salida de humo



Foto 4: Salida del humo quebrada



Foto 5: Sustitución de salida de humo



Foto 6: Mantenimiento de estufa de fuego

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana morales

Ana Elizabeht Morales Marroquín de Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mayra

Mayra Leticia Salay Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM No. 690 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 2-11 zona 1 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8674-42	FECHA:	29/09/2025



Foto1: Filtración de Agua



Foto 2: Filtración de la terraza



Foto 3: La filtración va en diferentes puntos



Foto 4: Debido a la humedad se forma moho



Foto 5: Partes afectada por el moho



Foto 6: Debido a la Retención de agua la Terraza se mantiene con humedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Morales

Ana Elizabeht Morales Marroquín de Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mayra Leticia Salay Hernández

Mayra Leticia Salay Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM No. 690 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 2-11 zona 1 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8674-42	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: instalación de Tomacorrientes



Foto 2: Instalación de Tomacorrientes



Foto 3: Traslado de Tinaco 1 a una area con estructura metalica



Foto 4: Instalación de un Tinaco 2



Foto 5: Techo para cubrir pila de la cocina



Foto 6: Instalación de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Morales

Ana Elizabet Morales Marroquín de Hernández E.O.R.M.
Firma y sello del Presidente de la O.R.M. No. 690 J.V.



Mayra Leticia Salay Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

