

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 4-10 ZONA 3 CANTÓN CEMENTERIO, EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8680-42	FECHA:	9/29/2025



Foto 1: 2 Ventanas aula de preprimaria sin entrada de aire. 1.24 x 1.62 y 1.24 x 1.56 m2



Foto 2: 1 Ventana de dirección en mal estado 1.38 x 1.24 m2



Foto 3: 1 Ventana de párvulos en mal estado de 1.91 x 1.40 m2



Foto 4: Ventana de cuarto A en mal estado de 1.35 x 1.41 m2



Foto 5: Torta de concreto de aula en entrada principal



Foto 6: Torta de concreto en salón de 4to. B

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOR	DIRECCIÓN DEL	3A. AVENIDA 4-10 ZONA 3 CANTÓN CEMENTERIO, EL P
CÓDIGO DEL	01-16-8680-42	FECHA:	9/29/2025



Foto 1: Piso liso de cemento en dirección



Foto 2: Piso de cemento en aula de párvulos



Foto 3: Piso de cemento en aula de cuarto A




Foto 4: 7 Lámparas en mal estado de este mismo modelo



Foto 5: aula de prepa con poca iluminación ya que las lámparas son muy antiguas y no alumbran lo suficiente



Foto 6: Aula de parvulos con 2 y 4to. A con 3 lámparas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 4-10 ZONA 3 CANTÓN CEMENTERIO, EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8680-42	FECHA:	9/29/2025



Foto 1: Apagadores en mal estado



Foto 2: Lámparas en mal estado en salón de cuarto B



Foto 3: tubería y cable en mal estado



Foto 4: 3 Lámparas de cuarto A en mal estado



Foto 5: Puerta y pintura de bodega



Foto 6: Cocina sin gabinetes de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
