

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE PRIMER GRADO EVANGELINA ZECENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE B 1-52 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9162-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 1 Sustitución de unidades de servicios sanitarios en módulos de sanitarios de niñas.



Foto 2: Sustitución de unidades de servicios sanitarios en módulos de sanitarios de niños.



Foto 3: Cubierta de lamina y estructura metalica en un area de 35.00m2 para implementacion de bodega.



Foto 4: Cubierta de lamina tramo de camino de alumnos.



Foto 5: Cubierta de concreto para toda la cuneta existente.



Foto 6: Cubierta de concreto para toda la cuneta existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

