

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'LOS ANGELES DEL MATAZANO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 4-50 ZONA 3, CANTON EL MATAZANO ALD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9577-43	FECHA:	23/07/2025



Foto 1: Repello y cernido + Impermeabilizado de pared posterior, derecha e izquierda de escuela.



Foto 2: Repello y cernido + Impermeabilizado de pared posterior de escuela.



Foto 3: Remoción de pila y drenaje de abastecimiento de agua potable.



Foto 4: Remoción de pila y drenaje de abastecimiento de agua potable.



Foto 5: Fabricacion de drenaje para agua llovediza con caja de registro (rejillas)



Foto 6: Fabricacion de drenaje para agua llovediza con caja de registro (rejillas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

