

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL PETAPA                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1RA. AVENIDA 0-70, ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-17-0047-45 | FECHA:                         | 15 DE MAYO DE 2024                           |



Foto: 1 Sanitario de hombres



Foto: 2 Sanitario de mujeres



Foto: 3 Salones 7 y 8




Foto: 4 Lámparas de pasillos



Foto: 5 Pasillo del tercer nivel



Foto: 6 Pasillo del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Helma Delacruz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

