

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM EL CERRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 CALLE 2-90 Z4 EL CERRO, SAN MIGUEL PETAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-0055-43	FECHA:	13 DE MARZO 2025



Foto: 1 Cambio de sanitarios por estar en mal estado. En aula 1,3,5,7,8



Foto: 2 Cambio de sanitarios por estar en mal estado. Cambio de sanitario en direccion.



Foto: 3 Cambio de chapas en puertas traseras en todas las aulas



Foto: 4 Cambio de chapas delanteras de dos aulas y traseras en todas las aulas.



Foto: 5 Cambio de pilas en 4 aulas por mal estado



Foto: 6 Cambio de pila por mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM EL CERRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 CALLE 2-90 Z4 EL CERRO, SAN MIGUEL PETAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-0055-43	FECHA:	13 DE MARZO 2025



Foto: 1 Cambio de ventanas en todas las aulas por estar en mal estado y no habren.



Foto: 2 Cambio de chorros en 8 aulas por mal estado.



Foto: 3 Cambio de vidrio por lamina en portones de ingreso e Egreso del establecimiento.

Foto: 4

Foto: 5

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público