

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PEDRO DE BETHANCOURT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA AVENIDA A 1-25 ZONA 1 SAN MIGUEL PETAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-2151-43	FECHA:	19 DE MAYO DE 2025




Foto: 1 LIMPIEZA TOTAL DE CISTERNA Y CAMBIO DE FLOTE



Foto: 2 CAMBIO DE PUERTAS DE SANITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS



Foto: 3 CAMBIO DE CANALES DE AGUAS PLUVIALES



Foto: 4 MODIFICACION DE VENTANA FIJA A CORREDIZA EN SALONES DE CLASES



Foto: 5 CAMBIO DE TAPADERA DE CISTERNA



Foto: 6 CAMBIO DE PUERTAS DE SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

