

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	19 CALLE 36-80 SECTOR 1 VILLA HERMOSA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-6914-42	FECHA:	11/09/2025



Foto: 1 Reforzamiento de pared.



Foto: 2 colocación de azulejo en cocina, pila, pintura en cocina cielo, bodega y puertas.



Foto: 3 cambio de puerta en educación física y reparación de torta. 2. reparación de pared. 3. impermeabilizar cuarto de guardiana.



Foto: 4 cambio de 2 sanitarios y de lavamanos con su base.



Foto: 5 ampliación y reparación de techo para gradas y patio pequeño, y colocación de pasamanos en la pared. 3. cambio de puerta tipo rejas en el patio.




Foto: 6 Pintura de 9 puertas y balcones de aulas y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	19 CALLE 36-80 SECTOR 1 VILLA HERMOSA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-6914-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 7 : Instalación de 4 reflectores en techo de patio y 1 en el techo del patio pequeño.



Foto 8: Pintura del frente, incluyendo frente de los patios del segundo nivel



Foto 9: Instalación de ventana y balcon, puerta estilo reja para la cocina.



Foto 10: Pintura piso de patio.

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

