



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Miguel Petapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Sonia Judith Córdon Guzmán" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 13.5 ruta a Villa Hermosa, Col. Aguilar Hernández
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-6984-43	FECHA:	26/05/2025



Foto: 1 Sustitución de sanitarios y chapas de puertas de baños



Foto: 2 Levantado de block para evitar acceso de palomas y polvo.



Foto: 3 Cambio de tomacorrientes y compuerta de cisterna subterránea



Foto: 4 Colocación de vidrios en ventanal de cocina



Foto: 5 Cambio de techo de cocina



Foto: 6 Cambio de lámparas y lozas dañadas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

