

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Canábaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1301-0021-43	FECHA:	04 de septiembre de 2025



Foto1: cubiertta de lamina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: canales y bajadas de agua pluvial



Foto 4: puertas de metal




Foto 5: ventanas



Foto 6: muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Canábaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1301-0021-43	FECHA:	4 de septiembre de 2025




Foto7: baños/lavamanos



Foto 8: piso







Foto 9: sistema electrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
