

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0022-43	FECHA:	04 de septiembre de 2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal




Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEFA
Escuela Oficial Rural Mixta JM
Aldea Zaculeu, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea Zaculeu, Huehuetenango