

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sunul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunul, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0025-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Sustitución de lamina troquelada de 10 pies.




Foto 2: Sustitución de 25mts. De lámina por lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de portón principal de 3x210 mts.



Foto 4: Sustitución de puerta de cocina de 1x 2.10 mts.




Foto 5: Mantenimiento de estructura portante



Foto 6: Sustitución de estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sunul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunul, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0025-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 8: Sustitución de canales de PVC



Foto 9: Pintura en muros exteriores



Foto 10: Sustitución de plafoneras




Foto 11: Sustitución de focos



Foto 12: Sustitución de cajas octagonales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sunul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunul, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0025-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 13: Sustrucción de apagadores



Foto 14: Sustrucción de tomacorrientes



Foto : Reparación de cableado eléctrico



Foto : Reparación de columna de 15 cms de ancho por 3 mts. De alto.



Foto : Sustrucción de llaves de lavamanos y suministro de agua



Foto : Sustrucción de tubería de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma manuscrita]

