

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "ALICIA ROJAS DE PALACIOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0026-43	FECHA:	23/12/2025



Foto1: Sustitución de ventanas de metal por UPVC en aulas modulo 1 (149.5 X 99.5 cm)



Foto 2: Sustitución de ventanas de metal por UPVC, cm en aulas modulo 1 (118 X 99.5 cm)



Foto 3: Mejoramiento de ventanas de UPVC, en aulas modulo 2 (120 X 120 cm)



Foto 4: Mejoramiento de ventanas de UPVC, en aulas modulo 2 (146 X 120 cm)




Foto 5: Mejoramiento de ventanas de UPVC, en aulas modulo 2 (154 X 120 cm)



Foto 6: Mejoramiento de ventanas de UPVC, en aulas modulo 2 (260 X 120 cm)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "ALICIA ROJAS DE PALACIOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0026-43	FECHA:	23/12/2025



Foto7: Mejoramiento de ventanas de UPVC, en aulas modulo 2 (240 X 120 cm)



Foto 8: Mejoramiento de Balcones de metal, en cocina modulo 2 (154 X 130 cm)



Foto 9: Mejoramiento de Balcones de metal, en cocina modulo 2 (260 X 130 cm)



Foto 10: Mejoramiento de Balcones de metal, en cocina modulo 2 (240 X 130 cm)



Foto 11: Mejoramiento de lamina troquelada calibre 26, en aulas segundo nivel modulo 2



Foto 12: Mejoramiento de estructura portante metalica, en aulas segundo nivel modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "ALICIA ROJAS DE PALACIOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0026-43	FECHA:	23/12/2025



Foto13: Mejoramiento de canal pluvial de lamina lisa calibre 26



Foto 14: Mejoramiento de puertas de metal en aulas modulo 3 (115 X 270 cm)



Foto 15: Pintura en muros exteriores e interiores modulo 1, 2 y 3



Foto 16: Mejoramiento de baranda de metal, en modulo 2 (750 X 100 cm)



Foto 17: Mejoramiento de repello de paredes exteriores e interiores, en aulas modulo 2 y 3

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Graciela Ruiz

Firma y sello del Presidente de la



E. Ruiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

