

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "ADRIÁN RECINOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0040-43	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA




FOTO 3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC POR CANAL DE METAL



FOTO 5. REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL, TUBO PVC 3"




FOTO 6. SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

