

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MIGUEL SANTIAGO SAJCHÉ RÍOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINACÁ, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0041-43	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Sustrucción de lámina ondulada a lámina troquelada.



Foto 2: Sustrucción de lámina ondulada a lámina troquelada.



Foto 3: Mejoramiento de canal de metal y bajadas de agua pluvial.



Foto 4: Mejoramiento de canal de metal.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

