



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Lo de Chávez "Luis Desiderio Hernández"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Lo de Chávez, aldea Ocubilá, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0046-43	FECHA:	8/09/2025



Foto 1: Se sustituir las ventanas de madera por ventanas de PVC y vidrio



Foto 2: Mejoramiento de balcones de ventanas



Foto 3: Mejoramiento de canales de metal en diferentes areas



Foto 4: Se sustituir los accesorio de todos los baños



Foto 5: Mejoramiento de barandas de metal en dos laterales




Foto 6: Mejoramiento de muro perimetral con electro malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Lo de Chávez "Luis Desiderio Hernández"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Lo de Chávez, aldea Ocubilá, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0046-43	FECHA:	8/09/2025



Foto7: Mejoramiento de cableado eléctrico



Foto 8: Se sustituirá mesa de madera por mesa de concreto



Foto9: Sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público