

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0050-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 1: MEJORAMIENTO DE REJAS DE ALCANTARILLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES



Foto 4: MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DIRECCIÓN




Foto 5: MEJORAMIENTO PISO ENTRADA PRINCIPAL




Foto 6: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-F-OR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0050-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: MEJORAMIENTO DE PISO ENTRADA PRINCIPAL



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PILAS




Foto 9 SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA




Foto 10: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CANALES PLUVIALES



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público