

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nazareth, aldea Zaculelu Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0097-43	FECHA:	20/03/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 de 9 pies



Sustitución de estructura portante de madera por metal



Sustitución de puertas de madera por puertas de metal



Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal



Sustitución de piso de torta por piso granito



Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nazareth, aldea Zaculelu Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0097-43	FECHA:	20/03/2025



Sustitución de inodoro



Mejoramiento en baños



Sustitución de piso granito en baños



Pintura en baños



Sustitución de pilas



sustitución de rotopias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nazareth, aldea Zaculelu Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0097-43	FECHA:	20/03/2025




Mejoramiento de patio de ingreso



Mejoramiento de estructura portante en pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---