

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Brisas del Campo, Las Lagunas zona diez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0100-43	FECHA:	20 de marzo de 2,025



Foto1: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito en aulas del nivel preprimario



Foto 2: Instalación de azulejo en estufa y mueble de cocina




Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 4: Sustitución de vidrios de ventanas



Foto 5: Pintura de agua y aceite para paredes de la escuela



Foto 6: Sustitución de lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Brisas del Campo, Las Lagunas zona diez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0100-43	FECHA:	20 de marzo de 2,025



Foto 7: Sustitución de bomba de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

