

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL NARANJO, LAS LAGUNAS ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0109-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Sustitución de llaves de mingitorios




Foto 2: Sustitución de inodoros




Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de puertas




Foto 5: Sustitución de azulejo



Foto 6: Mantenimiento de estructura portante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Miguel M. R.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	Consejo E.O.R.M. Comunidad El Naranjo Las Lagunas Z. 10 Huehuetenango	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	--