

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9o. Callejón "B" 12-94 zona 4, Sector Los olivos "El Terrero"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0112-46	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Techado de Lámina dañado por las fuertes lluvias, visto desde el interior.



Foto 2: Techado de Lámina dañado por las fuertes lluvias, visto desde el exterior.



Foto 3: Techado de Lámina oxidado por filtración de agua debido a las fuertes lluvias, visto desde el interior.



Foto 4: Lavamanos en el baño de mujeres dañado por el uso constante.



Foto 5: Lavamanos en el baño de mujeres dañado por el uso constante.



Foto 6: Portol principal dañado estructuralmente vista del exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9o. Callejón "B" 12-94 zona 4, Sector Los olivos "El Terrero"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0112-46	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 7: Porton principal dañado estructuralmente visto desde afuera.



Foto 8: Peligro exponencial en la instalación eléctrica por los daños del techado y deficiencia en la iluminación.



Foto 9: Peligro exponencial en la instalación eléctrica por los daños del techado y deficiencia en la iluminación.



Foto 10: Peligro exponencial en la instalación eléctrica por los daños del techado y deficiencia en la iluminación.



Foto 11: Colapso del canal de aguas pluviales debido a fuertes lluvias.





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Organización de Padres de Familia	 Firma y Selló Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	--	---	--