

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES ALDEA SUCULIQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0116-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto1: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 2: Cambio de lámina por lámina troquelada




Foto 3: Mantenimiento de Puertas



Foto 4: Mantenimiento de Portón




Foto 5: Mantenimiento y reparación de regillas para drenaje



Foto 6: Sustitución de puertas en aula y dire

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES ALDEA SUCULIQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0116-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 7: Mantenimiento de balcones



Foto 8: Cambio de canal



Foto 9: Pintura en muros interior y exterior



Foto 10: Cambio de Pila



Foto 11: Loza en patio



Foto 12: Azulejo, accesorios y llaves para lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



[Signature]

