

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	HOJARASCAS DEL RÍO CHIMUSINIQUE ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0125-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



ESTRUCTURA DEL TECHO



CUBIERTA DE LÁMINA



MANTENIMIENTO DE BALCONES



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL




LOSA DE PATIO



MANTENIMIENTO DE METAL DE DEPOSITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ASB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	HOJARASCAS DEL RÍO CHIMUSINIQUE ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0125-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



MEJORAMIENTO DE VENTANAS



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL BLOCK



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE COCINA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

