

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Buena Vista, Zaculeu Capilla zona 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0266-45	FECHA:	12 de marzo de 2025



Foto1: Sustitución cableado eléctrico



Foto 2: Sustitución cableado eléctrico



Foto 3: Sustitución vidrios de ventanas



Foto 4: Sustitución vidrios de ventanas



Foto 5: Pintura de muros exteriores





Foto 6: Mantenimiento estructura balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Gabriela Rivas

Firma y sello del Presidente




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Buena Vista, Zaculeu Capilla zona 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0266-45	FECHA:	22 de abril de 2025



Foto 7: Sustrucción de láminas de metal por metal



Foto 8: Sustrucción de láminas de metal por metal



Foto 9: Mejoramiento canales de metal



Foto 10: Mejoramiento canales de metal



Foto 11: Mejoramiento cuneta de concreto



Foto 12: Mejoramiento cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gabriela Rivas

Firma y sello del Presidente



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo

