



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1401-42	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Reparación de cuneta y Drenaje



Foto 2: Reparación de cuneta y Drenaje



Foto 3: Sustitución de Puertas en servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: Pintura de muros Interiores




Foto 6: Sustitución de canal de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1401-42	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto7: Pintura de muros Exteriores




Foto 8: Pintura de muros interiores y exteriores y Reparación de bajada de agua pluvial




Foto 9: Sustitución de Capote de lámina



Foto 10: Impermeabilización de Losa y Pintura de Muros exteriores2



Foto 11: Sustitución de puertas en servicio sanitario




Foto 12: Mejoramiento de mueble de cocina y azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1401-42	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 13: Impermeabilización de losa 28ML.




Foto 14: Reparación techos de lámina contra lámina 28 ML



Foto 15: Reparación techos de lámina contra lámina 28 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QRF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público