



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chinacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-4835-42	FECHA:	29 de diciembre de 2025



Foto 7:
Sustitución de inodoro



Foto 8:
Instalación de azulejo



Foto 9:
Instalación de piso de granito.



Foto 10:
Repello de muro.



Foto 11:
Cernido en muros



Foto 12:
Sustitución de lámparas tipo led.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chinacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-4835-42	FECHA:	29 de diciembre de 2025



Foto1:
Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto2:
Sustitución de estructura de soporte de metal.



Foto 3:
Sustitución de chapa



Foto 4:
Sustitución de plancha de concreto.




Foto 5:
Reparación de plancha de concreto



Foto 6:
Aplicación de pintura en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---