



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUCULIQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5353-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 2: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 3: REPARACIÓN PLANCHAS DE CONCRETO DE ESCENARIO



Foto 4: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO CANCHA



Foto 5: REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO AULA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUCULIQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5353-42	FECHA:	12/09/2025




Foto7: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL





Foto 8 SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

